東海電子から重要なお知らせ



2028年9月30日をもって、ALC-MobileIIの 全てのサポート業務*を終了とさせていただきます。



後継機種のALC-MobileⅢの導入を!



サポート終了間近は乗換え購入が増えるため納品まで 約半年~1年ほどお時間を要する場合がございます。 お早めにお乗換えいただきますようお願い申し上げます。



•

* Mobile II_e-点呼/ペアリング方法*

※ALC-Mobile IIは2028年9月30日をもって、全ての校正対応・保守サポート業務を終了とさせていただきます。





※〇印が表示されない時は、測定ボタンを長押しし、電源を落としてからもう1度操作を行います。







※Mobile Ⅱ側で「Connect Fail」が表示された場合は、もう1度④から操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、 右記フリーコールまでご連絡ください。 東海電子 MB2_R2 お客様対応専用ダイヤル 0120-609-100

MobileIL_ALC-Mobile/ペアリング方法

※ALC-Mobile IIは2028年9月30日をもって、全ての校正対応・保守サポート業務を終了とさせていただきます。







⑦ペアリング完了	⑧mobile II 完了画面



※Mobile II 側で「Connect Fail」が表示された場合は もう1度②→④~⑥の操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、 右記フリーコールまでご連絡ください。

東海電子 MB2_R2 お客様対応専用ダイヤル 0120-609-100

運輸安全Uni/ペアリング方法* ※固定接続モードの場合

※ALC-Mobile II は2028年9月30日をもって、全ての校正対応・保守サポート業務を終了とさせていただきます。











※[機器名取得失敗]と表示される場合でも接続可能です。

【スマートフォン操作】	
⑦ペアリングの登録を確認する	│



※Mobile Ⅱ 側で「Connect Fail」が表示された場合は もう1度2→4~⑥の操作を行います。

ご質問・お困りのことがございましたら、 右記フリーコールまでご連絡ください。

東海電子 MB2_R2 お客様対応専用ダイヤル 0120-609-100

♦ on line